


# DIN 562

## Гайки квадратные

низкие



d	m	s	e	a	Материал	УП
M1,6	1	3,2	4	3,2	A2 A4	500
M2	1,2	4	5	4	A2 A4	500
M2,5	1,6	5	6,3	5	A2 A4	500
M3	1,8	5,5	7	5,5	A2 A4	500
M4	2,2	7	8,9	7	A2 A4	500
M5	2,7	8	10,2	8	A2 A4	500
M6	3,2	10	12,7	10	A2 A4	200
M8	4	13	16,5	13	A2 A4	200
M10	5	16	20,2	16	A2 A4	100

КРЕПЕЖ