


Гайки круглые шлицевые



d	dk	m	t min.	n	Материал	УП
M1,6	3,5	1,6	0,6	0,5	A1 A4	500
M2	4,5	2	0,8	1	A1 A4	200
M2,5	5,5	2,2	0,9	1,2	A1 A4	200
M3	6	2,5	1	1,2	A1 A4	200
M4	8	3,5	1,2	1,4	A1 A4	200
M5	9	4,2	1,5	2	A1 A4	200
M6	11	5	2	2,5	A1 A4	100
M8	14	6,5	2,5	3	A1 A4	100
M10	18	8	3,2	3,5	A1 A4	50
M12	21	10	3,8	4	A1 A4	50
M16	26	12	3,8	4	A1 A4	50

КРЕПЕЖ