


DIN 929

Гайки шестигранные приварные



d	m	s	e	d2	b	Материал	УП
M3	3	7,5	8,15	4,5	7,5	A2 A4	200
M4	3,5	9	9,83	6	9	A2 A4	200
M5	4	10	10,95	7	10	A2 A4	200
M6	5	11	12,02	8	11	A2 A4	200
M8	6,5	14	15,38	10,5	14	A2 A4	200
M10	8	17	18,74	12,5	17	A2 A4	100
M12	10	19	20,91	14,8	19	A2 A4	50
M16	13	24	26,51	18,8	24	A2 A4	50

Гайки приварные по DIN 929 до M8 идут с тремя кулачками для приварки, а начиная с M10 – с приварным кольцом