


**Шайбы стопорные с внешними зубьями**

форма А



d	для резьбы	d2	s1	Материал	УП
2,2	M2	4,50	0,30	A2 A4	1000
2,7	M2,5	5,50	0,40	A2 A4	1000
3,2	M3	6	0,40	A2 A4	1000
3,7	M3,5	7	0,50	A2 A4	1000
4,3	M4	8	0,50	A2 A4	1000
5,1	M5	9	0,50	A2 A4	1000
5,3	M5	10	0,60	A2 A4	1000
6,4	M6	11	0,70	A2 A4	1000
7,4	M7	12,50	0,80	A2 A4	1000
8,2	M8	14	0,80	A2 A4	1000
8,4	M8	15	0,80	A2 A4	1000
10,5	M10	18	0,90	A2 A4	1000
13	M12	20,50	1	A2 A4	500
15	M14	24	1	A2 A4	200
17	M16	26	1,20	A2 A4	200
19	M18	30	1,40	A2 A4	200
21	M20	33	1,40	A2 A4	100
23	M22	36	1,50	A2 A4	100
25	M24	38	1,50	A2 A4	100
28	M27	44	1,60	A2 A4	50
31	M30	48	1,60	A2 A4	50