



DIN 988 - СТР. 1


Шайбы плоские, подгоночные



d	d2	h	Материал	УП
3	5	0,1	A2	500
3	6	0,1	A2	500
4	8	0,1	A2	500
4	8	0,2	A2	500
4	8	0,3	A2	500
4	8	0,5	A2	500
4	8	1	A2	500
5	10	0,1	A2	100
5	10	0,2	A2	100
5	10	0,3	A2	100
5	10	0,5	A2	100
5	10	1	A2	100
5	12	0,2	A2	100
5	12	0,5	A2	100
6	12	0,1	A2	100
6	12	0,3	A2	100
6	12	1	A2	100
8	14	0,1	A2	100
8	14	0,2	A2	100
8	14	0,3	A2	100
8	14	0,5	A2	100
8	14	1	A2	100
10	16	0,1	A2	100
10	16	0,2	A2	100
10	16	0,3	A2	100
10	16	0,5	A2	100
10	16	1	A2	100
12	18	0,1	A2	100
12	18	0,2	A2	100
12	18	0,3	A2	100
12	18	0,5	A2	100
12	18	1	A2	100

DIN 988 - СТ. 2



Шайбы плоские, подгоночные



d	d2	h	Материал	УП
14	20	0,1	A2	100
14	20	0,2	A2	100
14	20	0,3	A2	100
14	20	0,5	A2	100
14	20	1	A2	100
15	21	0,1	A2	100
15	21	0,2	A2	100
15	21	0,3	A2	100
15	21	0,5	A2	100
15	21	1	A2	100
15	21	2	A2	100
15	22	0,5	A2	100
15	22	1	A2	100
16	22	0,1	A2	100
16	22	0,2	A2	100
16	22	0,3	A2	100
16	22	0,5	A2	100
16	22	1	A2	100
17	24	0,3	A2	100
17	24	0,5	A2	100
17	24	1	A2	100
17	24	1,5	A2	100
18	25	0,2	A2	100
18	25	1	A2	100
20	28	0,1	A2	100
20	28	0,2	A2	100
20	28	0,3	A2	100
20	28	0,5	A2	100
20	28	1	A2	100
22	30	0,1	A2	100
22	30	0,5	A2	100

DIN 988 - СТР. 3

Шайбы плоские, подгоночные



d	d2	h	Материал	УП
25	35	0,1	A2	100
25	35	0,2	A2	100
25	35	0,3	A2	100
25	35	0,5	A2	100
25	35	1	A2	100
25	35	1,5	A2	100
28	40	0,1	A2	100
28	40	0,5	A2	100
30	42	0,1	A2	100
30	42	0,5	A2	100
30	42	1	A2	100
35	45	0,3	A2	100
35	45	0,5	A2	100
35	45	1	A2	100
40	50	0,1	A2	100
40	50	0,5	A2	100
40	50	1	A2	100
45	55	3	A2	100
48	60	1	A2	100
48	60	3	A2	100
50	62	3	A2	100