


Штифты цилиндрические незакалённые

поле допуска m6



c	0,15	0,23	0,30	0,40	0,45	0,60	0,75	0,90	1,20	1,50	1,80	2,50	3
r	1	1,60	2	2,50	3	4	5	6	8	10	12	16	20
Длина / Ø	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	20
2	A1 A4	A1 A4											
3	A1 A4	A1 A4											
4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4								
5	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4						
6	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4					
8	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4				
10	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4			
12	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4		
14	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	
16	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	
18	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	
20	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4
24		A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4
28		A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4
30			A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4
32			A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4
36				A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4
40				A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4
45					A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4
50						A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4
55						A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4
60						A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4
70						A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4
80							A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4
90							A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4
80									A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4	A1 A4
УП	1000	1000	1000	500	500	500	500 ≥ 55 200	100	100	100	50	25	25